

# 大仁科技大學

## 學校實驗場所安全衛生環保教育宣導（含案例）

資料來源：教育部實驗室環保安全衛生網、中廣新聞網

登錄日期：96 年 06 月 04 日

登錄單位：環境安全衛生中心

名 稱	朝陽科技大學實驗室氣爆女學生右臉受傷
發生日期	2007/05/21
內 容	<p>朝陽科技大學於 2007/05/21 下午發生實驗室氣爆，一名環科系三年級陳姓女生，獨自在實驗室，進行污染物分析監測，正用雙氧水萃取土壤中的重金屬時，實驗的瓶口突然氣爆，沒有帶護面鏡的女同學右臉遭灼傷，校方立即送醫急救，經過護理，幸好沒有失明危機。</p> <p>這起實驗室氣爆意外，發生在下午四點多，一名朝陽科技大學環科系三年級陳姓女同學，利用非上課時間，獨自進入 G 棟 712 實驗室，進行教授交代的污染物分析監測，當時正以雙氧水萃取土壤中重金屬，不料，可能因為瓶口旋太緊，雙氧水作用太久，瓶口突然爆開，女生右眼右臉遭輕微灼傷，校方立即滅火，將女生送往大里仁愛醫院急救，幸好沒有生命危險，也沒有失明危機。環工系助教程淑芬表示，其他同學採取類似操作手法，都安全無恙，陳姓女同學可以因為雙氧水作用太久，加上沒有依規定戴上護面鏡，才會意外受傷。</p>
備 註	<p>資料來源網址：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 教育部實驗室環保安全衛生網/<a href="http://www.safelab.edu.tw/lab2004/">http://www.safelab.edu.tw/lab2004/</a></li><li>2. 新浪新聞中心/中廣新聞網 <a href="http://news.sina.com.tw/society/bcc/tw/2007-05-21/184912513502.shtml">http://news.sina.com.tw/society/bcc/tw/2007-05-21/184912513502.shtml</a></li></ol>

註：聯絡人：葉勝雄 聯絡電話：08-7624002#784